



Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Informare cu privire la măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului școlar Județean Galați în vederea începerii în condiții optime a anului școlar 2022-2023****Ref.:**

- ***Situația autorizării unităților de învățământ din cele 65 de unități administrativ teritoriale ale județului Galați.***
- ***Situația nominală a unităților școlare neautorizate și cauzele neautorizării.***

Pentru anul școlar 2022-2023, rețeaua de învățământ din județul Galați cuprinde un total de 427 de unități de învățământ (dintre care 182 cu personalitate juridică) și 5 unități conexe (dintre care 4 cu personalitate juridică).

Din cele 427 de unități, 158 sunt în mediul urban (din care 106 cu personalitate juridică și 52 structuri arondate) și 269 în mediul rural (din care 76 cu personalitate juridică și 193 structuri arondate).

În vederea monitorizării pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Galați, pentru deschiderea în bune condiții a noului an școlar 2022–2023 și respectarea normelor de igienă, pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, conform OMS nr. 1955/1995, Inspectoratul Școlar Județean Galați a transmis documente în toate unitățile de învățământ, prin care s-au solicitat informații referitoare la stadiul execuției lucrărilor de igienizare și reparații ale clădirilor și situația obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare pentru spațiile de învățământ, cât și problemele și necesitățile concrete ale acestora, precum și situația asigurării cerinței de securitate la incendiu a clădirilor aferente unităților de învățământ de pe raza județului Galați. De asemenea, în centralizarea datelor, Inspectoratul Școlar a colaborat cu Direcția de Sănătate Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați.

**a. Situația autorizațiilor sanitare**

Din analiza datelor transmise de către unitățile de învățământ și de către cele două instituții menționate mai sus, rezultă că din cele 427 de unități de învățământ:

- un număr de 388 unități (dintre care 137 din mediul urban, 251 din mediul rural) au aviz sanitar de funcționare:
- în mediul urban:

<b>Învățământ de stat</b>	<b>115</b>
a. cu personalitate juridică	65
b. structuri arondate	50
<b>Învățământ particular</b>	<b>22</b>

a. cu personalitate juridică	21
b. structuri arondate	1
<b>Total</b>	<b>137</b>

- în mediul rural:

<b>Învățământ de stat</b>	<b>250</b>
a. cu personalitate juridică	69
b. structuri arondate	181
<b>Învățământ particular</b>	<b>1</b>
a. cu personalitate juridică	1
b. structuri arondate	0
<b>Total</b>	<b>251</b>

- toate cele 22 de unități de învățământ particular cu personalitate juridică au aviz sanitar de funcționare;
- un număr de 30 unități (dintre care 14 din mediul urban, 16 din mediul rural) sunt fără aviz sanitar de funcționare;
- în mediul urban:

<b>Învățământ de stat</b>	<b>14</b>
a. cu personalitate juridică	13
b. structuri arondate	1
<b>Învățământ particular</b>	<b>0</b>
a. cu personalitate juridică	0
b. structuri arondate	0
<b>Total</b>	<b>14</b>

- în mediul rural:

<b>Învățământ de stat</b>	<b>16</b>
a. cu personalitate juridică	4
b. structuri arondate	12
<b>Învățământ particular</b>	<b>0</b>
a. cu personalitate juridică	0
b. structuri arondate	0
<b>Total</b>	<b>16</b>

- 13 unități au aviz sanitar parțial de funcționare (pentru o parte dintre corpurile de clădire deținute) - 9 în urban și 4 în rural;
- în mediul urban:

<b>Învățământ de stat</b>	<b>9</b>
a. cu personalitate juridică	8
b. structuri arondate	1
<b>Învățământ particular</b>	<b>0</b>
a. cu personalitate juridică	0
b. structuri arondate	0
<b>Total</b>	<b>9</b>

- în mediul rural:

<b>Învățământ de stat</b>	<b>4</b>
a. cu personalitate juridică	3
b. structuri arondate	1
<b>Învățământ particular</b>	<b>0</b>
a. cu personalitate juridică	0
b. structuri arondate	0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Motivele neacordării avizelor sanitare sunt următoarele:

NR. CRT.	DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT	SITUAȚIA AUTORIZĂRII SANITARE	
		ASF	MOTIVE NEAUTORIZARE
1.	<b>GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CIPRIAN PORUMBESCU” GALAȚI</b>	neautorizat	funcționează în 3 apartamente la parter de bloc, fără circuite funcționale, cubaj și iluminat natural necorespunzător, fără teren de joacă, paturi suprapuse și insuficiente
2.	<b>GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 GALAȚI</b>	neautorizat	funcționează în 2 apartamente la parter de bloc, fără circuite funcționale, cubaj și iluminat natural insuficient, fără teren de joacă
3.	<b>GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 22 GALAȚI</b>	neautorizat	funcționează în local impropriu, fără circuite funcționale, iluminat și cubaj necorespunzător, casă tip vagon - <b>nu poate obține ASF</b>
4.	<b>GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 40 GALAȚI</b>	neautorizat	funcționează în 2 apartamente la parter de bloc, fără circuite funcționale, cubaj și iluminat natural insuficient, fără teren de joacă
5.	<b>GRĂDINIȚA CU PROGRAM</b>		



	<b>PRELUNGIT NR. 64 GALAȚI</b>		
	CORP B	neautorizat	parter de bloc
6.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALAȚI</b>	neautorizat	lambriu degradat, scaune din material textil, sală de clasă subdimensionată; <b>probleme remediate parțial - vor fi remediate toate în anul școlar 2022/2023</b>
7.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI</b>	neautorizat	lucrări de reabilitare finalizate, <b>au fost transmise documentele pentru obținerea ASF</b>
8.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” GALAȚI</b>	neautorizat	reabilitare
9.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 GALAȚI</b>	neautorizat	reabilitare
10.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 GALAȚI</b>		
	ANEXA	neautorizat	necesită lucrări de reabilitare
11.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUDOVIC COSMA” GALAȚI</b>		
	SALA DE SPORT	neautorizat	lipsă vestiare și grupuri sanitare - <b>nu poate obține ASF</b>
12.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. GRIGORIE TEOLOGUL” GALAȚI</b>	neautorizat	reabilitare
13.	<b>COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAȚI</b>	neautorizat	reabilitare
	SALA DE SPORT	neautorizat	reabilitare
14.	<b>COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” GALAȚI</b>		
	Corp B și Corp D	neautorizat	lipsă recepție finală - s-au făcut demersuri pentru finalizare
15.	<b>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAȚI</b>		
	INTERNAT	neautorizat	lipsă izolator, lipsă uși cabine WC fete - <b>în curs de rezolvare</b>
	CANTINĂ	neautorizat	instalație electrică defectă, fațada clădirii deteriorate, personal insuficient - <b>în curs de rezolvare</b>
	SALA DE BASCHET	neautorizat	clădire degradată, neigienizată, instalație sanitară defectă, lipsă sistem ventilație, infiltrații în plafoane, nu se folosesc vestiarele elevilor - <b>în curs de rezolvare</b>
16.	<b>LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MĂICAN” GALAȚI</b>		



	SALA DE SPORT	neautorizat	hidroizolație deteriorată, infiltrații, pereți neigienizați, instalație sanitară incompletă, degradată, instalație electrică veche, lipsă sistem de ventilație - <b>nu este utilizată</b>
17.	LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA” GALAȚI	neautorizat	reabilitare
18.	LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” GALAȚI		
	ATELIERE	neautorizat	acoperiș deteriorat, infiltrații pe pereți - <b>urmează în 2022/2023 investiții pentru igienizare</b>
19.	COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAȚI		
	SPĂLĂTORIE	neautorizat	lipsa circuite funcționale, vestiar și grup sanitar personal, depozit lenjerie murdară - <b>nu poate obține ASF</b>
20.	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13 TECUCI	neautorizat	fațada deteriorată, lipsă gard, lavoare nefuncționale, capac deteriorat la fosa septică - <b>nu funcționează în acel local</b>
21.	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TECUCI	neautorizat	parter de bloc - lipsă circuite funcționale, dotări sanitare insuficiente, lipsă izolator și cabinet medical
22.	ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂBĂNEȘTI „GHEORGHE ȘI MARIA TAȘCĂ” COMUNA BĂLĂBĂNEȘTI	neautorizat	reabilitare
23.	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT ADAM, COMUNA DRĂGUȘENI	neautorizat	<b>reabilitare nefinalizată</b>
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT ADAM, COMUNA DRĂGUȘENI	neautorizat	<b>reabilitare nefinalizată</b>
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT CĂUIEȘTI, COMUNA DRĂGUȘENI	neautorizat	instalație de alimentare cu apă nefuncțională (preșcolarii folosesc o cab.WC din școală) - <b>nu poate obține ASF</b>
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT ȘTIEȚEȘTI, COMUNA DRĂGUȘENI	neautorizat	funcționează în fosta școală, într-o încăpere subdimensionată, cu lumină naturală insuficientă, pompa de alimentare cu apa defectă - <b>nu poate obține ASF, trebuie investiții de la autoritățile</b>



			<b>locale pentru un nou puț</b>
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT NICOPOLE, COMUNA DRĂGUȘENI	neautorizat	funcționează în fosta școală fără apă curentă, curte neamenajată, clădire parțial deteriorată, există dozator pentru apa potabilă- <b>nu poate obține ASF</b>
24.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” SAT TĂLPIGI, COMUNA GHIDIGENI</b>		
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT TĂLPIGI, COMUNA GHIDIGENI	neautorizat	local nou - a solicitat notificare
25.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA JORĂȘTI</b>		
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT ZĂRNEȘTI, COMUNA JORĂȘTI	neautorizat	lipsă apă curentă - <b>autoritățile locale sunt în curs de obținere a avizului pentru apa potabilă</b>
26.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COMUNA MATCA</b>	neautorizat	parchet, tâmplărie și mobilier degradate, gard incomplete - <b>în lichidare</b>
27.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL DRAGAN” COMUNA NICOREȘTI</b>		
	CORP B	neautorizat	reabilitare
28.	<b>LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE CONACHI” COMUNA PECHEA</b>		
	CORP VECHI	neautorizat	iluminat natural necorespunzător, cubaj insuficient, parchet, mobilier degradate, lipsa grup sanitar interior- <b>autoritățile locale au început demersuri pentru rezolvarea problemei</b>
29.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PRIPONEȘTI</b>	neautorizat	clădire veche, nereabilitată, plafoane fisurate, instalație electrică subdimensionată <b>(instalația este refăcută în urmă cu 10 ani, pe fibră din Cu)</b> , curte neamenajată <b>(există achiziționate materiale pentru construirea gardului, se așteaptă echipa de muncitori de la Primărie)</b> , apă din sursa proprie și dozatoare
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COMUNA PRIPONEȘTI	neautorizat	funcționează în clădire modulară, nu este apă potabilă
	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT CIORĂȘTI	neautorizat	nu a solicitat ASF
	GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL	neautorizat	curte neamenajată, apa este



	NR. 1 SAT CIORĂȘTI		nisipată, apă potabilă de la dozator
30.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA TULUCEȘTI</b>		
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SAT ȘIVIȚA, COMUNA TULUCEȘTI	neautorizat	grupuri sanitare insuficiente - <b>construcție nouă, nu se pot face modificări timp de 5 ani</b>
31.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOAMNANICA” COMUNA VALEA MĂRULUI</b>	neautorizat	clădire nouă aflată în construcție
32.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” COMUNA VÂNĂTORI</b>		
	SALA DE SPORT	neautorizat	lipsă vestiare și grupuri sanitare separate pe sexe - <b>nu poate obține ASF</b>
33.	<b>ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA VÎRLEZI</b>		
	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COMUNA VÎRLEZI	neautorizat	local impropriu, lipsă apă curentă și canalizare, lipsă grup sanitar propriu, cubaj, iluminat și încălzire necorespunzătoare - <b>nu poate obține ASF</b>
34.	<b>ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „P.P. NEVEANU” GALAȚI</b>	neautorizat	lipsă personal sanitar, lipsă circuite la spălătorie, lipsă arteziene, nu există grupuri sanitare separate pe sexe - <b>în curs de remediere</b>

Starea fizică a clădirilor școlilor diferă de la caz la caz, în funcție de vechime, de lucrările de întreținere, reparații, consolidare, reabilitare; principalele cauze pentru care unele școli nu au autorizație sanitară sunt legate de nerespectarea condițiilor igienico-sanitare impuse pentru funcționare (lipsa surselor de apă potabilă în școală, starea necorespunzătoare a grupurilor sanitare, mobilier foarte vechi, împrējumiri necorespunzătoare, lipsa circuitelor funcționale, cubaj și iluminat natural insuficient, funcționarea unor grădinițe la parterul unor blocuri, unități de învățământ aflate în proces de reabilitare etc.).

Pentru remedierea situațiilor, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, sunt necesare acțiuni care presupun investiții mari la nivelul comunităților în care funcționează unitatea școlară.

Din analiza datelor transmise de către unitățile de învățământ, se remarcă efortul unităților de învățământ și al autorităților locale pentru a se realiza igienizarea și reparațiile necesare în spațiile școlare, cât și înaintarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare pentru spațiile de învățământ, pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv – educativ în anul școlar 2022–2023.

**b. Situația asigurării cerinței de securitate la incendiu a clădirilor aferente unităților de învățământ de pe raza județului Galați**

Pe raza județului Galați sunt **182** de unități de învățământ cu personalitate juridică și **4** unități conexe cu personalitate juridică cu **619 corpuri de clădire**. Dintre aceste unități de învățământ, **73 de clădiri** din **60 unități de învățământ cu personalitate juridică sunt autorizate** din punct de vedere al securității la incendiu, **109** unități de învățământ cu personalitate juridică nu necesită autorizație de securitate la incendiu și **20 de unități de învățământ cu personalitate juridică**, cu un număr de **26 de clădiri care necesită autorizație de securitate la incendiu**, astfel:

Nr. crt.	<i>Unități de învățământ care dețin clădiri puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu</i>	<i>Motivele principale privind nesolicitarea/obținerea Autorizației de securitate la incendiu</i>	<i>Stadiul la care se află unitatea de învățământ pentru fiecare corp de clădire</i>
	<i>Licee și școli profesionale</i>		
I.	Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați	<p>S-a emis <b>adresă de respingere pentru autorizație de securitate la incendiu</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentație tehnică incompletă sau documente care nu corespund cu cele realizate în teren (piese desenate, procese verbale de calitate privind realizarea lucrărilor cu rol de protecție la foc, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.);</li> <li>- necorelare între documentele conținute în documentația tehnică depusă (între scenariul de securitate la incendiu, referatul verficatorului de proiect sau piesele desenate);</li> <li>- nu s-au executat instalațiile speciale de protecție la incendiu.</li> </ul> <p>S-a emis adresă respingere autorizație nr. 279/19/SU-GL din 11.12.2019, cu următoarele motive principale:</p> <p>Pe planul de situație nu au fost menționate funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu al vecinătăților, distanțele față de căile de acces la drumurile publice, precum și denumirea și lățimea acestora, contrar prevederilor anexei nr.4 la O.M.A.I. nr.129/2016;</p> <p>Nu s-a stabilit numărul de utilizatori pentru fiecare etaj al cădirii și nu s-a calculat gabaritul de evacuare al ușilor de acces de la casele de scări la hol de la parter;</p>	Documentația tehnică în lucru.





		<p>Instalațiile de iluminat de siguranță nu au fost proiectate în conformitate cu prevederile art.7.23.7.2 din NP I7/2011 - nu au fost prevăzute corpuri de iluminat de siguranță la demisol și la schimbarea direcției de evacuare, iar instalația de iluminat de securitate împotriva panicii nu a fost reprezentată pe piesele desenate contrar prevederilor art.5, alin.(4) din O.M.A.I. 129/2016;</p> <p>Clădirea nu a fost prevăzută cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor și instalații de stins incendii cu hidranți interiori și exteriori, contrar prevederilor NP 118-2/2013 și NP 118-3/2015;</p> <p>La data verificării în teren a condițiilor de autorizare s-a constatat că nu s-au montat instalațiile de iluminat de iluminat de securitate împotriva panicii și de intervenție.</p>	
2.	<i>Liceul Tehnologic „Paul Dimo” Galați</i>	<p>S-a emis <b>adresă de respingere pentru autorizație de securitate la incendiu</b>, cu următoarele motive principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- documentație tehnică incompletă sau documente care nu corespund cu cele realizate în teren (piese desenate, autorizație de construire, procese verbale de calitate privind realizarea lucrărilor cu rol de protecție la foc, etc.).</li></ul> <p>S-a emis adresă de respingere pentru aviz de securitate la incendiu nr. 3331512 din 08.06.2022, cu următoarele motive principale:</p> <p>Nu există corelare între scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate cu privire la spațiile existente în clădirea analizată și accesul autospecialelor de intervenție din str. 1 Decembrie 1918.</p> <p>Măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în scenariul de securitate la incendiu nu se regăsesc în piesele desenate, contrar prevederilor art. 5, alin. (4) din OMAI nr. 129/2016.</p> <p>Pe lângă aceste deficiențe, prin deschiderea ușilor de la sălile de clasă de la etajul al III-lea al clădirii către hol, se diminuează gabaritul acestuia, astfel fiind</p>	Documentația tehnică în lucru.



		încălcate prevederile art. 2.6.17. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/'99.	
3.	<i>Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați</i>	<p>S-a emis adresă de respingere pentru aviz de securitate la incendiu nr. 3331511 din 08.06.2022, cu următoarele motive principale:</p> <p>Nu există corelare între scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate cu privire la spațiile existente în clădirea analizată.</p> <p>Nu sunt descrise în scenariul de securitate la incendiu clasa, nivelul și metoda de protecție pentru instalația de protecție împotriva trăsnetului.</p> <p>Există neconcordanțe în scenariul de securitate la incendiu cu privire la suprafața compartimentului de incendiu analizat, iar măsurile compensatorii adoptate pentru nerespectarea distanțelor de siguranță dintre clădiri nu sunt conform reglementărilor tehnice în vigoare.</p> <p>Măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în scenariul de securitate la incendiu nu se regăsesc în piesele desenate, contrar prevederilor art. 5, alin. (4) din OMAI nr. 129/2016.</p> <p>Nu s-a făcut un calcul pentru determinarea presiunii și a debitului necesare funcționării instalației de stingere cu hidranți interiori, pentru a se putea aprecia dacă alimentarea cu apă a acestei instalații se poate face din rețeaua publică de apă.</p> <p>În adresa nr. 13514/11.06.2020 eliberată de la Apă Canal S.A. Galați nu se precizează care este presiunea minimă pentru conducta de apă care alimentează instalațiile de stingere cu hidranți interiori și exteriori.</p>	Documentația tehnică în lucru.
4.	<i>Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu” comuna Ivești</i>	<p>S-a emis <b>adresă de respingere pentru autorizatie de securitate la incendiu</b>, cu următoarele motive principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- documente neconforme cu metodologia de avizare (nesemnate de personal autorizat);</li><li>- nu s-a prevăzut necesitatea echipării cu instalații de protecție la incendiu (dectecție, hidranți interiori și exteriori);</li><li>- aspecte tratate necorespunzător referitoare la neasigurarea distanțelor de siguranță la foc față de vecinătăți;</li></ul> <p>S-a emis <b>aviz de securitate la incendiu nr.</b></p>	Execuție lucrări de conformare.



		22/21/SU-GL din 25.05.2021	
	<b>Școli</b>		
1.	<i>Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” Galați</i>	S-a obținut <b>Aviz de securitate la incendiu</b> Unitatea școlară motivează lipsa fondurilor pentru elaborarea și depunerea documentației pentru autorizația de securitate la incendiu.	Investiție finalizată, a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor.
2.	<i>Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” comuna Cuca</i>	S-a emis <b>adresă de respingere pentru autorizatie de securitate la incendiu</b> , cu următoarele motive principale: - documente neconforme cu metodologia de avizare (nu sunt în original sau nu sunt la faza de P.Th.); S-a obținut avizul de securitate la incendiu nr. 284/19/SU-GL din 04.12.2019.	Execuție lucrări de conformare.
3.	<i>Școala Gimnaziala Nr. 2 comuna Fârțânești</i>	<b>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	Documentația tehnică în lucru.
4.	<i>Școala Gimnazială Nr. 1 sat Viile, comuna Fârțânești</i>	<b>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	Documentația tehnică în lucru.
5.	<i>Școala Gimnazială „Negoiță Dănilă” sat Bucești, comuna Ivești</i>	S-a emis <b>adresă de respingere pentru autorizatie de securitate la incendiu</b> , cu următoarele motive principale: - necorelare între documentele conținute în documentația tehnică depusă (între scenariul de securitate la incendiu, referatul verficatorului	Refacere documentație tehnică și execuție lucrări de conformare.

		<p>de proiect sau piesele desenate);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nu s-au prevăzut în documentația tehnică instalațiile speciale de protecție la incendiu.</li></ul> <p>S-a emis <b>adresă de respingere cu nr. 166/SU-GL din 10.09.2020 pentru autorizatie de securitate la incendiu</b>, cu următoarele motive principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nu există corelare între punctele 3.1.a), 3.1.b) din scenariul de securitate la incendiu și planșa nr. A9, în ceea ce privește condițiile de combustibilitate și rezistența la foc a planșeului aferent corpului A – școală, de asemenea, nu s-a stabilit corect gradul de rezistență la foc a întregii construcții conform prevederilor art. 2.1.9 și notei la tabelul 2.1.9 din normativul P118/99 ;</li><li>- Nu există corelare între punctul 3.3.a) din scenariul de securitate la incendiu și planul de situație, în ceea ce privește distanțele de siguranță între construcții;</li><li>- Nu s-a realizat echiparea construcției cu instalație de detectare, semnalizare și alertare în caz de incendiu conform prevederilor art.3.3.1(1) lit.e) din normativul P118/3-2015, cu modificările și completările ulterioare, de asemenea, cu instalație de hidranți interiori conform prevederilor art.4.1 lit.g) din normativul P118/2-2013, cu modificările și completările ulterioare;</li><li>- Din adresa Apa Canal SA nr. 7379 din 06.03.2018, nu reies condițiile de debit și presiune în conformitate cu art. 12.3(2) lit.a) din normativul P118/2-2013, cu modificările și completările ulterioare;</li><li>- Documentația tehnică depusă nu conține procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, contrar prevederilor anexei nr. 4 la O.M.A.I. nr.129/2016, modificat și completat ulterior.</li></ul>	
<b>6.</b>	<p>Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” comuna Matca</p>	<p><b>Nu a fost solicitată autorizatia de securitate la incendiu</b>, cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților,</p>	<p>Documentația tehnică în lucru.</p>



		investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	
7.	Școala Gimnazială Nr. 1 comuna Rediu	S-au emis <b>3 adrese de respingere pentru autorizatie de securitate la incendiu</b> , cu următoarele motive principale: - documentație tehnică incompletă sau documente care nu corespund cu cele realizate în teren (piese desenate, procese verbale de calitate privind realizarea lucrărilor cu rol de protecție la foc, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.); - documente neconforme cu metodologia de avizare (nesemnate de personal autorizat, nu tratează toată clădirea); - aspecte tratate necorespunzător referitoare la neasigurarea distanțelor de siguranță la foc față de vecinătăți; - lucrări de construire nefinalizate.	Refacere documentație tehnică și execuție lucrări de conformare.
8.	Școala Gimnazială Nr. 1 sat Fântânele, comuna Scânteiești	S-a obținut <b>Aviz de securitate la incendiu</b> <sup>(1)</sup> ; S-a emis <b>adresă de respingere pentru autorizatie de securitate la incendiu</b> , cu următoarele motive principale: - documentație tehnică incompletă sau documente care nu corespund cu cele realizate în teren (piese desenate, procese verbale de calitate privind realizarea lucrărilor cu rol de protecție la foc, etc.); - necorelare între documentele conținute în documentația tehnică depusă (între scenariul de securitate la incendiu, referatul verficatorului de proiect sau piesele desenate); - nu s-a prevăzut iluminatul de securitate pentru evacuare.	Documentația tehnică în lucru.
9.	Școala Primară „Marcu Zamfired” sat Fântânele, comuna Scânteiești	S-au emis <b>2 adrese de respingere pentru autorizatie de securitate la incendiu</b> , cu următoarele motive principale: - documentație tehnică incompletă sau documente care nu corespund cu cele realizate în teren (piese desenate, procese verbale de calitate privind realizarea lucrărilor cu rol de protecție la foc, etc.); - necorelare între documentele conținute în	Refacere documentație tehnică și execuție lucrări de conformare.



		<p>documentația tehnică depusă (între scenariul de securitate la incendiu, referatul verficatorului de proiect sau piesele desenate);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nerespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare;</li><li>- nu s-a prevăzut iluminatul de securitate pentru evacuare.</li></ul>	
<b>10.</b>	<p><i>Școala Gimnazială Nr. 1 comuna Slobozia Conachi</i></p>	<p><b><i>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</i></b>, cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor.</p> <p>Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.</p> <p>S-a obținut avizul de securitate la incendiu nr. 141/21/SU-GL din 13.12.2021.</p>	Execuție lucrări de conformare
<b>11.</b>	<p><i>Școala Gimnazială „Ene Patriciu” comuna Smulți</i></p>	<p><b><i>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</i></b>, cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor.</p> <p>Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.</p>	Documentația tehnică în lucru.
<b>12.</b>	<p><i>Școala Gimnazială „Vasile Burlui” comuna Suceveni</i></p>	<p>S-a emis <b><i>adresă de respingere pentru aviz de securitate la incendiu</i></b>, cu următoarele motive principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- documentație tehnică incompletă sau documente care nu corespund cu cele realizate în teren (piese desenate, procese verbale de calitate privind realizarea lucrărilor cu rol de protecție la foc, etc.);</li><li>- documente neconforme cu metodologia de avizare (pisele desenate nu sunt în original);</li><li>- nerespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.</li></ul>	Execuție lucrări de conformare.



		S-a obținut avizul de securitate la incendiu nr. 142/21/SU-GL din 15.12.2021.	
	<b>Grădinițe</b>		
1.	<i>Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” Tecuci</i>	<p>S-au emis <b>2 adrese de respingere pentru aviz de securitate la incendiu</b>, cu următoarele motive principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- documentație tehnică incompletă (piese desenate);</li><li>- documente neconforme cu metodologia de avizare (scenariul de securitate la incendiu nesemnat de proiectanți);</li><li>- nerespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.</li></ul> <p>S-a emis adresa de respingere pentru autorizație de securitate la incendiu cu nr. 31/20/SU-GL din 17.02.2020, cu următoarele motive:</p> <p>Documentația depusă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu nu respectă prevederile anexei nr. 4, pct. 1 din OMAI nr. 29/2016 <i>pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă</i>. Astfel, din documentația depusă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu lipsesc:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• autorizația de construire;</li><li>• lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanțe de comportare la foc;</li><li>• procese-verbale de verificare-constatare a calității lucrărilor, procese-verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”;</li><li>• procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</li></ul> <p>Nu există corelare între scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate (planșa nr. A09 – plan etaj-situație propusă) cu privire la suprafața holurilor E01, E20 și dimensiunile ușii de evacuare situată în axul A’(12’-13’).</p> <p>Nu se respectă lungimea căii de evacuare într-o singură direcție pentru etajul I al clădirii,</p>	Refacere documentație tehnică și execuție lucrări de conformare.



		<p>contrar prevederilor tab. 4.2.109. din <i>Normativul de siguranță la foc a construcțiilor</i>, indicativ P118-99.</p> <p>Nu a fost montată instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu și nu s-a făcut dovada funcționării instalației de stingere cu hidranți interiori.</p> <p>Din discuțiile purtate cu reprezentanții unității de învățământ s-a ajuns la concluzia că s-au greșit cererea și documentele depuse pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu și ar fi trebuit depuse documentele pentru obținerea avizului de securitate la incendiu.</p> <p>S-a emis adresa de respingere pentru aviz de securitate la incendiu cu nr. 108/20/SU-GL din 12.06.2020, cu următoarele motive:</p> <p>În documentația depusă pentru obținerea avizului de securitate la incendiu sunt într-un singur exemplar pagina 5 din scenariul de securitate la incendiu și planșa nr. A9 (plan etaj-situație propusă).</p> <p>Nu există corelare între scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate (planșa nr. A09 – plan etaj-situație propusă) cu privire la suprafețele holurilor E01, E20.</p> <p>Nu există corelare între pct. 1.4.A, lit. h și 3.4.A, lit. d din scenariul de securitate la incendiu cu privire la dimensiunile ușilor de evacuare din clădire.</p> <p>Nu este tratat în întregime în scenariul de securitate la incendiu punctul 3.2, lit. f cu privire la instalațiile de stingere cu hidranți interiori și hidranți exteriori.</p> <p>În scenariul de securitate la incendiu se precizează că alimentarea hidranților interiori și exteriori se face de la rețeaua publică de alimentare cu apă, dar nu s-a depus la documentație avizul societății de distribuție a apei prin care se certifică faptul că se asigură debitul și presiunea necesare funcționării instalațiilor de stingere cu hidranți interiori și exteriori.</p>	
--	--	---	--





2.	<i>Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 comuna Matca</i>	S-a obținut <b>Aviz de securitate la incendiu.</b>	Documentația tehnică în lucru.
3.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Tecuci</i>	S-a obținut <b>Aviz de securitate la incendiu.</b>	Documentația tehnică în lucru.
4.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 1 sat Viile, comuna Fârțănești</i>	<b>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	Documentația tehnică în lucru.
5.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 1 comuna Movileni</i>	<b>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	Documentația tehnică în lucru.
6.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 2 comuna Movileni</i>	<b>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	Documentația tehnică în lucru.
7.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 1 sat</i>	<b>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați	Documentația tehnică în lucru.



	<i>Fântânele, comuna Scânteiești</i>	au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	
8.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 1 comuna Țepu</i>	<b><i>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</i></b> , cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor. Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.	Documentația tehnică în lucru.
9.	<i>Grădinița cu Program Normal Nr. 2 sat Umbrărești Deal, comuna Umbrărești</i>	S-a emis <b><i>adresă de respingere pentru aviz de securitate la incendiu</i></b> , cu următoarele motive principale: - nerespectarea distanțelor de siguranță la foc față de vecinătăți; - nerespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare. - S-a emis <b><i>adresa de respingere pentru aviz de securitate la incendiu nr. 209/19/SU-GL din 18.09.2019</i></b> , cu următoarele motive principale: Documentația depusă nu este completă și nu respectă prevederile art. 11 și pct.1 din anexa nr.4 la Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 <i>pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă</i> ; Astfel, aceasta nu conține: - piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. și detalii de	Refacere documentație tehnică și execuție lucrări de conformare.



		<p>execuție</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”;</li><li>- referatul verficatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații la fazele de proiectare proiect tehnic —P.Th. și detalii de execuție;</li><li>- lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanțe de comportare la foc;</li></ul> <p>La data verificării în teren a documentației tehnice, nu erau montate corpurile de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, contrar celor menționate în scenariul de securitate la incendiu depus.</p>	
10.	<p><i>Grădinița cu Program Normal Nr. 1 comuna Smulți</i></p>	<p><b><i>Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu</i></b>, cu toate că reprezentanții I.S.U. Galați au aplicat o serie de măsuri în sprijinul acestora privind informarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate proiectanților, investitorilor și beneficiarilor.</p> <p>Beneficiarii acestor clădiri invocă lipsa documentelor în baza cărora s-au executat lucrările de construcții sau lipsa fondurilor pentru întocmirea de astfel de documente și realizarea de lucrări de conformare la actele normative în vigoare.</p>	Documentația tehnică în lucru.

Inspector școlar general,  
Prof. Gina BRÎNZAN

Inspectori școlari,  
Prof. Iuliana TRIFAN  
Prof. Marius PUȚANU