

F.O.U.A.I. CAMPIA COVURLUI

Sediul :Com Schela, Judetul Galati, Cod postal: 807265,

Nr.Inreg. RNOIF : 488/04.05.2012

Cod fiscal: RO30173810

Nr.de înregistrare:85/14.04.2022

Către: Instituția Prefectului Județul Galați

Spre știință: A.N.I.F.-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați

Referitor: Stadiul pregătirii stațiilor de punere sub presiune și repompare în vederea irigațiilor

F.O.U.A.I. Câmpia Covurlui are în exploatare, pe o perioadă de 49 ani, infrastructura de irigații preluată prin protocol de la A.N.I.F. În data de 20.10.2021, stația de irigații SRP1 Vânători a avut o avarie majoră, lucrările de reparație fiind începute în data de 17.02.2022, din cauza așteptării inspecției din partea experților pe partea de hidromecanică și construcții, lucrări constând în:

- S-a reparat clădirea stației SRP1 Vânători, inclusiv acoperișul.
- Reparații hidromecanice la conducta de refulare fir stâng de la agregatul nr.2
- Revizia și reparația pompei agregatului nr.2
- Revizie și reparații la sistemul de alimentare cu energie electrică (bare de 6kv, întrerupătoare tip I.O.), inclusiv înlocuire ulei de transformator.
- Inspecție vizuală și reparații colector fir stâng SRP1 Vânători
- Inspecție cu scafandru a cuvelor (cu adâncimea de 7-8m) agregatelor 2, 6 și 10, inclusiv extras resturile de materiale ajunse în cuve ca urmare a avariei
- Verificări PRAM complete + reglaje relee protecție
- S-a schimbat motorul care nu mai era funcțional, motor de o dimensiune enormă și o greutate de cca. 40 tone.

În urma acestor lucrări efectuate la stația SRP1 Vânători, suntem pregătiți pentru a livra apa pentru irigații în data de 15.04.2022.

De asemenea, s-au mai efectuat următoarele:

- La stația de irigații SRP49 s-au făcut lucrări de revizii și reparații pe partea electrică, precum și la două agregate de repompare SRP49.
- La stația SRP2 Tudor Vladimirescu s-au efectuat lucrări de revizii și reparații pe partea electrică și hidromecanică.
- S-a decolmatat canalul CP3 tronson II pe o lungime de aproximativ 800m.
- S-a revizuit și reparat stăvilarul CP5.

Președinte,

Ifrim Gheorghe

